

**Erledigt**

## **NuC DC3217BY High Sierra**

**Beitrag von „g-force“ vom 8. Juni 2020, 22:37**

Zwei Reboots während der Installation sind völlig normal, schau mal genau auf die verschiedenen Booteinträge.