

HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „AppleOSX“ vom 17. Juni 2020, 14:40

[Zitat von Claus59](#)

ch habe mir mal die config.plist von dem CLOVER-5MB Ordner angeschaut. Dort ist bei "AAPL,ig-platform-id" der Wert "0900A53E" eingetragen, und bei "device-id" steht der Wert "9B3E0000". Ist das so gewollt? Kann das funktionieren?

Das war nur in so fern gewollt, da die Installation und der Boot so erstmal funktioniert hat, das war quasi die "erste EFI" da ging es noch nicht in Richtung 5MB fixen.

[Zitat von Claus59](#)

Was passiert denn wenn du bei beiden den gleichen Wert eingibst?

AAPL,ig-platform-id 0900A53E (0400A53E funktioniert ja nicht)

device id A53E0000

bzw.

AAPL,ig-platform-id 00009B3E

device id 9B3E0000

Alles anzeigen

Werde ich gleich mal Testen, lege den Stick gerade neu an.

[Zitat von Hecatomb666](#)

wurde deine Dsdt nun eigentlich schon gepatched? Hab es bei mir nun mal versucht.

Nein gar nichts bislang