

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. Juni 2020, 16:40

[Zitat von MacPeet](#)

Es ist zwar hier alles offTopic, aber die Original Apple BCM94360CD Wifi Card auf PCIe Adapter braucht pci-aspm-default=0 bestimmt nicht.

Seit irgendeiner Catalina Version (10.15.2 denke ich) brauche ich das bei meiner 2CS da sonst hin und wieder das WLAN ne halbe Minute braucht bis es verbunden ist oder sich gar nicht verbinden will / verbunden anzeigt aber offline ist. Ob der Bug noch aktuell ist weiß ich nicht, muss ich mal rausnehmen und schauen ob das immer noch so ist.