

USB Ports werden nicht erkannt.

Beitrag von „al6042“ vom 30. Juni 2020, 00:48

Dann solltest du dringend darauf achten, dass in deiner EFI-Partition, im Verzeichnis /EFI/, der Ordner von "CLOVER-CFL" zu "CLOVER" und die passende Config von "config-imac181.plist" zu "config.plist" umbenannt wird.

Zeitgleich muss in deinem BIOS die interne Grafikkarte mit folgenden Einstellungen versieht:

Advanced -> System Agent (SA) Configuration -> Graphics Configuration

-> Primary Display = "Internal" oder "IGFX" oder "IGPU"

-> iGPU Multi-Monitor = Enabled

-> [DVMT](#) Pre-Allocated = 64M