

# Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 23. Juli 2020, 10:28

[Zitat von IntelPlayer](#)

Ich musste am Main-BIOS Chip bei 2 Füßchen die Kontakte „unterbrechen“

Das dürfte den gleichen Effekt hervorrufen wie die Aktion mit der eingelöteten Brücke (= auf Null setzen), die dann nach dem Beep unterbrochen wird, dürfte aber erheblich riskanter sein.