

# MOTU-PCIe-Soundkarte führt zu panic-report

Beitrag von „MacPeet“ vom 23. Juli 2020, 15:44

[madacid](#)

ok, aber vergleichen wir hier gerade Äpfel mit Birnen? Bei realMac's steckt vielleicht auch viel in der Firmware, denke ich.

Mit "normalen Macs" meinst Du MacPro's, oder? Woanders kannst Du ja kaum eine PCIe stecken.

Dennoch ist eine PCIe-Schnittstelle, inkl. Bridge, sicher nicht unbedingt so konfiguriert wie auf einem MacPro.

Ich meine die hardwareseitige DSDT. Vielleicht muss Du genau diese Schnittstelle in der DSDT oder per SSDT evtl. als HDEF mit DeviceID deklarieren.

Wenn MOTU sogar Treiber bietet, was meldet denn der Treiber-Install?