

Nach Wechsel auf OpenCore gibt es Audio Probleme

Beitrag von „MacPeet“ vom 26. Juli 2020, 18:49

Bei mir sieht der Bereich so aus. Die OemTableID habe ich nicht gesetzt, aber muss ja auch nicht falsch sein. Mein Lappi hat sicher aber auch andere Werte, zumindest der HPET-Eintrag ist bei mir anders.

*0				
Comment	String	0	HPET_CRS to CRS Rename	
Count	Zahl	0	0	
Enabled	Boolean	0	YES	
Find	Daten	0	10 Bytes: 3F43D2D3 0B8A42D5 4B3D5A24 4B	
Limit	Zahl	0	0	
Mask	Daten	0	0 Bytes:	
OemTableID	Daten	0	0 Bytes:	
Repatch	Daten	0	10 Bytes: 3F43D2D3 0B8A42D5 4B3D5A24 4B	
RepatchBlock	Daten	0	0 Bytes:	
Skip	Zahl	0	0	
TableLength	Zahl	0	0	
TableSignature	Daten	0	0 Bytes:	
*1				
Comment	String	0	TSMR IRQ 0 Patch	
Count	Zahl	0	0	
Enabled	Boolean	0	YES	
Find	Daten	0	4 Bytes: 2D010079 00	
Limit	Zahl	0	0	
Mask	Daten	0	0 Bytes:	
OemTableID	Daten	0	0 Bytes:	
Repatch	Daten	0	4 Bytes: 2D000079 00	
RepatchBlock	Daten	0	0 Bytes:	
Skip	Zahl	0	0	
TableLength	Zahl	0	0	
TableSignature	Daten	0	0 Bytes:	
*2				
Comment	String	0	HPET IRQ 0 Patch	
Count	Zahl	0	0	
Enabled	Boolean	0	YES	
Find	Daten	0	4 Bytes: 2D000079 00	
Limit	Zahl	0	0	
Mask	Daten	0	0 Bytes:	
OemTableID	Daten	0	0 Bytes:	
Repatch	Daten	0	4 Bytes: 2D000079 00	
RepatchBlock	Daten	0	0 Bytes:	
Skip	Zahl	0	0	
TableLength	Zahl	0	0	
TableSignature	Daten	0	0 Bytes:	

Im Bereich EFI/Audio ist der VolumeAmplifier bei Dir auf 200.

Hast Du den frei gesetzt? Der Maximalwert berechnet sich irgendwie, weiß gerade aber nicht mehr wie. Ich kam da damals auf 143.

Vermutlich suchen wir ja auch in die Falsche Richtung bei Deinem Klangproblem.