

iOS Entwicklerstation (Intel i5-4570, HD Graphics 4600, Q87)

Beitrag von „Fidal“ vom 6. August 2020, 23:27

Das mit dem NVRAM hat sich wie von Zauberhand selbst erledigt.

Zuerst habe ich den NVRAM reseted und dann glaube ich nochmal per USB Stick gebootet. Oder auch nicht und die Einträge mussten vom BIOS neu geschrieben werden und somit hat es sich dann die ESP von der SDD geschnappt. Oder es hat dann doch den manuell angelegten Eintrag per OpenShell berücksichtigt.

Läuft alles soweit und schaut gut aus! 👍

Danke für eure Hilfe.

Meine funktionierende EFI (OpenCore v0.6.0)

[EFI.zip](#)