In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. August 2020, 19:27

Ich meinte nur dass der Kartenleser eher nicht für den Fehler verantwortlich ist. Dieser ist per USB angebunden.