

INTEL NUC8I3BEH Catalina 10.15

Beitrag von „fuerst2626“ vom 26. August 2020, 16:08

Hallo nochmal



Vielen Dank schonmal für die schnelle Rückmeldung!

Einen Screenshot konnte ich jetzt grad erst erstellen.

m.E. ist die Verzögerung während MacOS gebootet wird,

kann das aber nicht genau einschätzen.

In der Position hängt der Bootvorgang ca. 30-40sek.

Danach geht es normal schnell weiter.

- Inwiefern ist die BIOS Version wichtig? Habe von downgrade etc. gelesen!? Meine ist die 077!? Welche Version läuft bei Euch?

- Das Audiosignal der Klinke ist auch bei mir stark verzerrt!

- Cloverversion 5105

Gruss

