

Suche Ryzen OC config - BigSur läuft auf AMD FX 6300

Beitrag von „Franziska1993“ vom 27. August 2020, 21:02

Hallo ralf. ,

bei der SSD handelt es sich um eine neue WD Blue 500GB.

Beides habe ich gemacht, sobald ich den Installer starte, zeigt der immernoch die Meldung an.

Ich habe aus Spaß mal meine Catalina ausgewählt, die auf einer HP SSD installiert ist, da zeigt er das gleiche an.

Müsste ich vielleicht was an den OpenCore 0.60 USB stick an Einstellungen ändern?

Franziska1993

Bei Clover Configurator habe ich folgendes gefunden:



So sieht es in OpenCore aus unter SMBIOS:

ChassisVersion	String	⌘ Mac-7BA5B2D9E42DDD94
FirmwareFeatures	Data	⌘ 0 bytes:
FirmwareFeaturesMask	Data	⌘ 0 bytes:

Update 1 Konnte den FirmwareFehler abstellen. Aber, und jetzt kommt das große "aber", beim ersten installvorgang stürzt mein Hacki nach 2 Minuten ab!

Ich gehe noch einmal die OpenCore Config.plist durch, mal sehen, ob es dann klappt.

Update 2 Auch die neuen Einstellungen waren nicht erfolgreich, also habe ich jetzt die Catalina 10.15.6 SSD geclont und werde

eiskalt Big Sur rüberschieben, so das die erste Installphase nicht crashen kann.

Der Clonevorgang läuft und vor der Arbeit checke ich, ob die geclonte SSD funktioniert. Morgen werde ich dann Big Sur rüberschieben.

Upadte 3 Auch die Methode mit dem rüberschieben hat nicht geklappt.

Der erste Installationsdurchgang war zwar erfolgreich zum Ende gelaufen, aber der zweite brach wieder nach wenigen Minuten ab.

Hast Du irgendeine Idee? Ich bin langsam mit meine Latein am Ende was die clean Installation der beiden Beta Versionen angeht.