

In Arbeit

Mein erster Mac Pro, nur anders !

Beitrag von „Nightflyer“ vom 30. August 2020, 21:03

Heisst dass das Slotblech schmaler ist und nicht mehr über zwei slots (die Schlitze auf der Rückseite) geht, sondern nur einen belegt