

# Von Ozmosis/Sierra zu Irgendwas/Mojave mit GA-77X-UP5 TH (Rev. 1.0)

**Beitrag von „donald451“ vom 9. September 2020, 23:57**

- Ich kann in meinem BIOS kein Super I/O finden, dementsprechend auch keinen serial port. Ich habe recherchiert: Das Z77-D3H hat das auch im Manual zum BIOS erwähnt, mein Z77X-UP5 TH rev. 1.0 aber nicht, obwohl Super I/O vorhanden ist. [An dieser Stelle im Manual](#) müsste es kommen, wenn es so wäre wie [beim D3H](#), ist aber nicht so.

- Der NVRAM-Reset bereitet mir auch noch Kopfzerbrechen. Wenn es nach dem Reset nicht klappt, riskiere ich damit, nicht mehr in mein altes System booten zu können? Oder muss ich dann davor noch mal einen machen? (Ich brauche die Kiste, da bin ich lieber doppelt vorsichtig.)

Und kann ich auf der Mac-Tastatur die Win-Taste mit cmd ersetzen?