

Efi wird im Bios nicht erkannt

Beitrag von „griven“ vom 21. September 2020, 23:00

Denkt bitte dran das es durchaus Mainboards gibt welche den Loader in der EFI nicht von allein in den Bootoptionen eintragen bzw. finden wenn dieser auf der Festplatte liegt (BootX64.efi). Hier muss dann ggf. über die EFI Shell ein individueller Eintrag erstellt werden. Hier ist dann eben nichts an der EFI falsch sondern das Mainboard bzw. dessen Firmware verweigert sich an der Stelle dann schlicht und ergreifend. Ich möchte das nur mal als bedenkenswerte Option erwähnen bevor Ihr jetzt anfangt die EFI auseinander zu schrauben (als Gegenteil die EFI mal auf einen USB Stick packen wenn es davon geht ist es die Firmware die den Strich durch die Rechnung macht).