

Restart wenn ich im Clover "Boot from..." klicke...

Beitrag von „Tingeling“ vom 15. Oktober 2020, 11:27

- BIOS ist die vorletzte. Juni 2020 (es kam eine neue, ende sept. -beide hatten Speicher-zugriff Veränderungen... (??).

- Ich habe als aller erstes die 2032 batt. ausgetauscht. Dachte das es das wäre...

(habs mittlerweile 3 mal ein/ausgebaut. Musste alle male danach die Uhr wieder neu einstellen, samt einige settings... hat also "funktioniert" wie es soll...).