

Bootfehler OC ASRock B75M + Finetuning

Beitrag von „grossereimer“ vom 28. Oktober 2020, 22:13

Danke euch! Die Werte hat wohl der OpenCore Configurator falsch übernommen. Ich sollte mich wohl auf keine GUI mehr verlassen.

Die Anpassung bringt aber leider keine Änderung.

Die DeviceProperties hatte ich tatsächlich absichtlich frei gelassen, zumindest habe ich den Guide so verstanden, dass es nur für die iGPU eine Rolle spielt.

SMBIOS MacPro6,1 weil dortiana das für Big sur vorschlägt. Läuft auch derzeit mit clover unter Catalina (außer Zickereien beim Boot) ganz gut bei mir.

Wo könnte es noch hängen?