

Erledigt

BigSur Beta 11.01 (Build 20B5012D) IOKIT Daemon (kernelmanagerd) Stall 'pci8086,1e3d'.

Beitrag von „griven“ vom 2. November 2020, 08:48

An die WLAN Karte glaube ich eher nicht es wird vermutlich wirklich an den parallelen und seriellen Ports liegen. Die Optionen zum Deaktivieren derselben hat Lenovo unter den Sicherheitseinstellungen (Security) -> IO/Port Access bzw. Internal Devices Access gut versteckt. Ich habe leider aktuell kein Thinkpad in greifbarer Nähe (bin im Büro) um das zu verifizieren schreibe es also aus dem Gedächtnis heraus aber ich meine unter den beiden Punkten irgendwo solltest Du fündig werden.