

OC 0.63 Feintuning

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 8. November 2020, 15:20

[Zitat von Paul1983](#)

Hoffe das hilft weiter!

Es ist nichts zu sehen.

Die von Dir eingesetzte IntelMausi.kext könnte auch für die Intel1219V funktionieren - bei meiner Intel 1217V ist es jedenfalls so. Da musst Du eventuell nochmal nachschauen - ein Bild aus den Systeminformationen/Bluetooth wäre hilfreich.

Für den BT-Chipsatz 20703A1 könnten AirportBrcmFixup.kext, BrcmBluetoothInjector.kext & BrcmPatchRAM3.kext helfen - bei meinem BT-Chipsatz 20702A3 klappt es.

Mehr als versuchen kannst Du es nicht - u. U. passt es ja.