HP Prodesk 400 G5, BCM94360CS2 WIFI/BT Karte, kein Bluetooth

Beitrag von „badbrain“ vom 9. November 2020, 13:03

Habe ich dann, nach [ansgar](#) s Einwand, auch gesehen. Dann musst du deine USB-Ports wohl mit dem eingebauten Adapter+Karte wohl neu mappen.