

Z87-D3HP USB 3.0 Probleme

Beitrag von „KarlDieter“ vom 10. November 2020, 15:49

Zuerst mal Vielen Dank für die Hilfe 😊 Ich arbeite die Punkte mal nach und nach ab:

Zitat von bluebyte

Es geht beim sporadischen auswerfen der Platte um Strom und nicht um die Geschwindigkeit. Früher unter Clover gab es den Parameter „HighCurrent“.

Stimmt natürlich. Ich habe aktuell nur ein USB2 Gehäuse mit externer Stromversorgung hier, das ich aber eben getestet habe. Hier bleibt die Festplatte aktuell eingebunden, aber ich werde das mal beobachten...

Zitat von henties

```
Deine Ports müssen in der USBPorts.plist --> Contents --> Info.plist -->
OKitPersonalities --> iMac14,2-XHC --> IOProviderMergeProperties --> ports -->
UsbConnector --> Number |0|3|255|, jeweils
```

die richtige Nummer zugeordnet bekommen haben.

Ich habe jetzt den beiden USB2 Ports eine "0" gegeben, den Hubs eine "3" und meiner WLAN/BT Karte eine "255". Das war aber größtenteils schon so eingestellt und hat so weit ich das sehe, nichts verändert. Hoffe ich habe dich richtig verstanden.

Zitat von henties

Weiter zu beachten ist das im Anhang der HSO3 UsbConnector mit 3 bezeichnet wurde, es ist ein Blau gekennzeichnete port, also USB 2 sowie USB 3 fähig, in einen USB Steckplatz mit zwei Möglichkeiten.

Sein grosser "Bruder" SSP3, zugänglich durch denselben Blauen Stecker, ist AUCH mit 3 bezeichnet, sehr wichtig nicht diesen Zusammenhang zu übersehen.

Das macht mich stutzig: Hat jeder HS-XX einen großen SS-XX Bruder? Ich habe nur einen einzigen SS-XX Eintrag in meinem Kext. Ist das richtig so?

[Zitat von henties](#)

Ansonsten poste mal einen dump deines IORegistry mit den IORegistryExplorer 2.1 so das ich mir mal deine USB configuration unter die Lupe nehmen kann.

Ich vermute mit USBInjectall.kext gebootet? Ist Anbei