Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von "JimSalabim" vom 13. November 2020, 01:58

Erdenwind Inc. Das tut mir sehr leid, dass du diese Probleme hast. Ich würde auch sehr gern mithelfen und habe das auch genau verfolgt, aber ich hab leider keinerlei Erfahrung mit zusätzlichen PCIe-USB-Karten und kann nur mutmaßen. Möglicherweise ist es wegen des 15-Port-Limits unter macOS vielleicht nicht möglich, weitere Ports zu integrieren, selbst wenn die über ne PCIe-Karte kommen? Falls das so ist, wäre es zumindest klar, dass es nicht klappt. Meine andere Idee wäre, dass Hackintool eben nur die Ports des Mainboards und nicht die einer zusätzlichen Karte erkennt. Das müsste dann deswegen ja vielleicht nicht heißen, dass sie nicht funktionieren, aber dann wären sie dort zumindest logischerweise nicht sichtbar und auch nicht in einem Mapping anlegbar, sondern die Karte müsste einfach so funktionieren. Aber ich weiß es wie gesagt nicht. Dass das in Hackintool nichts wird, wundert mich aber eben wegen des Port-Limits so oder so nicht.