

Erledigt

USB-Mapping Problem USBPort.kext falsch eingebunden

Beitrag von „Wolfe“ vom 23. November 2020, 18:47

[LetsGo](#) Hatte ich vergessen, den zu deaktivieren?

So, nun bin ich noch einmal das Tutorial von Dortania penibel durchgegangen und habe mit USBMap.command eine USBMap.kext erstellt. Sie sieht gut aus, finde ich. Eingebunden in kernel/add, aktiviert, usbinjectall.kext durch USBMap.kext in EFI/OC/Kexte ersetzt.

Die Renames von Xhc und Ehc habe ich noch aktiv, den XhciPortlimit(Entferner) aber wieder deaktiviert.

Bootet nur bis zum Apfellogo.
Ich werde noch verrückt.

Anbei diese vermaledeite EFI.