

# Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „LetsGo“ vom 29. November 2020, 19:45

[zw3ist3in](#)

Was mir auffällt ist, dass du ein MacPro7,1 SMBios verwendest. Für Coffee Lake wird jedoch iMac19,1 (iGPU aktiv) empfohlen. Oder manche nutzen auch alternativ iMacPro1,1 (iGPU nicht aktiv)! Vielleicht möchtest du das vorher ändern, bevor du mit dem USB Mapping beginnst. Da du bei späterem SMBIOS Wechsel das Mapping nochmals vornehmen müsstest!

Des Weiteren glaube ich nicht, dass du den XHCU-unsupported Kext benötigst.

Außerdem solltest du die Punkte im folgenden Link abarbeiten. Dann sollte es auch möglich sein mittels Hackintool eine USBPorts.kext zu erstellen!

<https://dortania.github.io/Opening-what-renames-you-need>