

Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 29. November 2020, 23:14

Es erscheint grün, jedoch nur bei den Ports, bei denen es auch im Hackintool grün wird.

Vermutlich ist es wirklich der SMBIOS Wechsel. Du sagst iMac 19,1? Da muss ich im BIOS die iGPU dann wieder einschalten denke ich.