

Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 30. November 2020, 01:19

Du hast mich sehr viel weitergebracht! Zwischenerfolg:

Ich habe verändert:

- Umgestellt auf SMBIOS: iMac 19,1
- config.plist darauf angepasst
- [BIOS Einstellungen](#) entsprechend geändert (iGPU an Above 4G etc)
- Zusätzlich habe ich im BIOS den Front USB 3.1 abgeschaltet (hat mein Case nicht, nur 2x 2.0 und 2x 3.0)

Jetzt, gestartet mit USBInjectAll und XHCI-Unsupported, sieht Hackintool schon mal ganz anders aus und die Ports scheinen zumindest angesprochen zu werden. USB Stick erschien im Finder (die beiden Ports erschienen vorher nirgends, nicht im Finder, nicht in den Tools) und IORegistryExplorer reagierte an irgendeiner Stelle.

Ich bin leider so müde, dass ich vertagen muss. Ich danke dir schon mal sehr bis hierher [LetsGo](#) !



