MSI X99 Bios Zerstört (Lötchip)

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 30. November 2020, 15:05

DSM2 & [apfelnico](#)

Ich habe das Teil auch ohne weitere Angaben so bestellt & erhalten: funktionierte auch so ungeachtet der 3.3V-5V-Differenz. Lt. [Sascha 77](#) gibt es einen Mod von 5V->3.3 - war hier nicht nötig.