

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 20. Dezember 2020, 12:30

[t513d3n](#)

Das ist eigentlich ein typisches Zeichen für eine sehr schlechte (Bluetooth-) Verbindung oder Störungen durch das 2,4Ghz Wlan. Ich kann auf meinem System derartige Problem nicht bestätigen. Hat sich eventuell bei dem Wlan etwas verändert, bzw. ist die Config 0.6.3 zu 0.6.4 nicht identisch ?

Edit:

2,4 Ghz Wlan ist bei mir am Router deaktiviert...