


**In Arbeit**

## **Big Sur läuft mit OC 0.6.4 auf T440 aber der Lüfter kommt nicht zur Ruhe**

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 21. Dezember 2020, 15:59**

[schabulske](#) Danke. Habe mit Hilfe Deines Screenshots einen Workaround gefunden. Habe die EnergyDriver Extension von meinem Catalina Laptop genommen und in den Kext-Ordner von OpenCore eingebunden und schon funktioniert's unter Big Sur:



[superrichie](#): Kannst Du mal folgendes in Dein Terminal eingeben und das Ergebnis hier posten? Dann könnte man sich die plist mal ansehen, und gucken, ob da Frequency Vektoren drin stehen

Code

1. `ioreg -l | grep -i board-id`