

OpenCore Installation will nicht fortfahren

Beitrag von „5T33Z0“ vom 21. Dezember 2020, 16:12

Bei iMac20,2 sollten die Ports funktionieren, weil sie dafür gemappt wurden. Ansscheinend aändert sich das Mapping, wenn man iMacPro1,1 verwendet. Denn dann funktionieren die USB3.0 Ports vorne bei mir auch nicht. Das war mir auch neu.

Hackintool USB Ports mal bei YouTube suchen. Gibt ohne Ende Videos dazu.