

# **In Arbeit** Big Sur läuft mit OC 0.6.4 auf T440 aber der Lüfter kommt nicht zur Ruhe

Beitrag von „kru102“ vom 21. Dezember 2020, 20:52

[Zitat von 5T33Z0](#)

[schabulske](#) Danke. Habe mit Hilfe Deines Screenshots einen Workaround gefunden. Habe die EnergyDriver Extension von meinem Catalina Laptop genommen und in den Kext-Ordner von OpenCore eingebunden

funzt bei mir jetzt auch...!

