

BigSur schmiert bei der Installation ab---benötige Hilfe

Beitrag von „sokrates“ vom 22. Januar 2021, 15:39

[areandres](#)

Dankesehr für deinen Beitrag.

Ich habe bei den Speichermodulen XMP, wie auch sämtliches Overclocking abgeschaltet. Die Speichermodule laufen auf Default bei 2133 MHz.

Ich habe sogar schon die Speichermodule einem kleinen

Test unterworfen...Win10 Speicherdiagnose..alles Klar.

Catalina und Windows 10 laufen ja auch völlig problemlos auf dem Rechner.

Aber danke für deinen Hinweis, das hätte es ja sein können.

ich habe noch eine zweite Efi konfiguriert....alles richtig lt.

<https://opencore.slowgeek.com/?>

Ich hänge die EFi mal an...vielleicht kann sie jemand kompetentes noch einmal überprüfen

EDIT : Ich habe mal das Installer.Log angefügt...vielleicht kann das jemand interpretieren und so den Fehler finden.

Ich bin für jede weitere Hilfe dankbar.Das Problem lässt sich irgendwie nicht lösen. Weiss nicht mehr was ich noch tun soll 😞

Danke an alle

Grüsse

sokrates