

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „riddy1907“ vom 25. Januar 2021, 19:47

Ja, habe ich. Und auch beide USB 2.0 Header an der Unterseite meines Mainboards probiert. Habe wie hier im Thread auch beschrieben XhciPortLimit auf False gesetzt, brachte aber keine Änderung.