

# Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „riddy1907“ vom 27. Januar 2021, 20:21

Habe ich versucht, geht leider immer noch nicht. Ich habe den USBPorts.kext entfernt, in der config.plist deaktiviert und XhciPortLimit auf true gesetzt. Dann neugestartet, Besen und dann aktualisiert. Im Anhang seht ihr dann das Bild. Bei der Spritze tut sich nichts.

Unter Windows funktioniert sowohl Wifi als auch BT, somit ist ein Defekt an Port/Karte auszuschließen.

**FUNKTIONIERT:** Ich habe es endlich geschafft, BT funktioniert und damit auch Airplay, Airdrop und sogar Sidecar.

Lösung: SMBIOS von 20,1 (was mir für Comet Lake empfohlen wurde laut Dortania Guide) auf 19,1 gestellt. Noch die 3 Seriennummern in plist.config angepasst und fertig. Bluetooth wurde sofort angezeigt.