

# Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „riddy1907“ vom 28. Januar 2021, 14:56

Ich hatte nie SMBIOS 19,1. Ich habe den Macintosh vor weniger als 1 Monat aufgebaut und bin direkt auf 20,1 gegangen. Die USBPort.kext hatte ich ja immer mit dem Hackintool unter 20,1 gebaut, daher war es ja so nervenzerreissend, rauszufinden, wieso er diese Ports nicht anzeigt. Ich finde meine Ports immer noch "unsauber", aber bin einfach froh, dass ich meine Logitech MX Keys + Master endlich nutzen kann.

Die **SSDT-RHUB** kommt mir bekannt vor, ich habe die EFI so oft mittlerweile angepasst, dass es gut sein kann. Aktuell und die letzten 2 Wochen hatte ich die **SSDT-RHUB** aber nicht.