

# **Neue BCM94360CD eingebaut - Wifi ist Top, Bluetooth ein Flop**

**Beitrag von „al6042“ vom 28. Januar 2021, 20:59**

Ich gehe davon aus, dass du einen USBPort.kext oder eine entsprechende SSDT im Einsatz hast, welche die Anzahl der USB-Ports auf die erlaubten 15 Stück reduziert.

Finde heraus an welchen Port die 4360CD angebunden ist und trage diese in dem Kext, bzw. der SSDT ein.

Ggf. musst du dafür einen anderen Port opfern um wieder auf die 15 möglichen zu kommen.

Da BT über USB2.0 funktioniert und es sich um einen internen USB2.0-Header Anschluss handelt, muss es einer der HSxx-Ports sein.

Vergiss dabei auch nicht, diesen direkt als "Internal" zu deklarieren, damit es keine Sleep-Probleme gibt.