

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 31. Januar 2021, 01:23

Wichtige Änderung in 0.6.6 bezüglich Bootstrap:

Misc > Security > `BootProtect` wird ersetzt durch:

Misc > Boot `LauncherOption` und Misc > Boot `LauncherPath`

Statt "Bootstrap bzw. BootstrapShort" trägt man unter Launcher Option nun stattdessen Disabled, Full oder Short ein.

Der Ordner Bootstrap und zugehöriger Treiber sind auch verschwunden. Also Ordner und entsprechenden Eintrag aus der config löschen und neuen Snapshot erstellen.

PROBLEM: Nach dem Update auf build 0d0279c funktioniert der Framebuffer-Patch meines Notebooks nicht mehr und der Screen geht aus nach der Hälfte des Bootvorgangs. Externer Monitor funktioniert. Nach Downgrade zu älterem build alles wieder gut.