

# kein Boot-Eintrag nach NVRAM-Reset

Beitrag von „5T33Z0“ vom 16. Februar 2021, 09:06

Hast Du eventuell Bootstrap aktiviert? Falls Windows und macOS auf 2 separaten Festplatten installiert sind, benötigt man das nicht. Manche BIOS Varianten haben zudem Probleme mit dem NVRAM Reset Feature "AllowNvramReset" von OpenCore. Deswegen gibt es NVRAM Reset zusätzlich auch als Tool "CleanNvram.efi", das man stattdessen in die config einbinden kann. AllowNvramReset dann aber deaktivieren, sonst hat man den Eintrag 2x im Boot Picker.