

Deaktivierung unsupported Grafik via SSDT X299

Beitrag von „sefki21“ vom 16. Februar 2021, 10:32

so wie es aussieht war das Problem der USB-C Anschluss. Nach deaktivieren des USB-Hubs (über 2 Pfade) explizit, zusätzlich zum GPP8 funktioniert Sleep nun und der 6900 wird nicht mehr "erkannt" von MacOS.

```
_SB_.PCI0.GPP8.SWUS.SWDS.HDAU
```

```
_SB_.PCI0.GPP8.X161
```

Auch die Methode über Device Properties funktioniert nun, nach deaktivieren der oben genannten beiden Ports.