

USB-Ports und USBInjectAll - Zu wenige Ports werden angezeigt

Beitrag von „itisme“ vom 23. Februar 2021, 23:29

Bei einem HP i7 10th Gen Notebook werden mir im Hackintool unter USB leider nur 7 Ports angezeigt.

BT suche ich im IOREG unter XHC vergeblich, weshalb Bluetooth auch nicht funktioniert.

Ich habe, wie im Dortania-Guide beschrieben, folgendes versucht:

- UsbInjectAll Kexts geladen
- XhciPortLimit Quirk gesetzt
- geprüft, ob ich ACPI-Renames machen muss: Nicht nötig, da keine umzubenennende per IOREG gefunden wurden

SMBIOS habe ich 16,1 genommen.

Hat von Euch jmd. vllt. ne Idee, was ich noch versuchen könnte, um alle Ports zu bekommen?