

USB-Ports und USBInjectAll - Zu wenige Ports werden angezeigt

Beitrag von „EdD1024“ vom 24. Februar 2021, 11:28

Port Limit greift bei Notebooks so gut wie nie.

Aber noch mal zu SSDTime, USB-Reset.kext also laden, bevor man mit dem mapping beginnt? Dazu gibt es in der Doku leider gar nichts.

Und was ist die beste Vorgehensweise für Thunderbolt / USB-Gemisch? Thunderbolt im BIOS deaktivieren oder nicht? macht mich gerade beim XPS17 wahnsinnig...