

USB-Ports und USBInjectAll - Zu wenige Ports werden angezeigt

Beitrag von „Frippe007“ vom 24. Februar 2021, 12:36

Ich denke, USB-Reset laden vor dem Mapping. Ich würde es so einfach mal so probieren. Wie sieht es denn jetzt aus? Sind die anderen Ports jetzt auch da?

Zu Thunderbolt: Bei mir habe ich Thunderbolt im Bios nicht deaktiviert. In meinen Systeminfos steht jetzt, dass für Thunderbolt keine Treiber geladen sind. Ich glaube man muss die USB-C Ports unabhängig von Thunderbolt als USB-C Mappen. Thunderbolt wird dann anders zum Leben erweckt. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.

Edit: Ich habe grade mal bei mir geguckt: Ob Thunderbolt im Bios aktiviert oder deaktiviert ist macht bei mir keinen Unterschied. Weder im Installer noch im normalen Betrieb. Es kommt halt darauf an ob du parallel noch Windows laufen hast und dort Thunderbolt brauchst.