Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von "Mork vom Ork" vom 25. Februar 2021, 17:20

Das hat definitiv mit der gemoddeten Firmware zu tun.

Dadurch erkennt das ControlCenter unter Windows die Karte nicht mehr als Thunderboltkarte.

Dennoch ist die volle Funktionalität unter WINDOWS weiterhin gegeben.

Gibt nur 2 Möglichkeiten:

original Firmware = saubere Funktionalität in WINDOWS & keine Einträge im Thunderbolt-Systeminformation unter macOS

gemoddete Firmware = saubere Funktion unter macOS inkl. Darstellung des Thunderbolt-Baumes & gegebene Funktionalität unter WINDOWS, dort aber keine Erkennung der Karte mehr im Thunderbolt ControlCenter