

AS Media 1042 USB 3.0, Big Sur

Beitrag von „CMMChris“ vom 25. Februar 2021, 19:10

Der Chipsatz sollte eigentlich nativ (also OOB) laufen. Eventuell stören die CalDigit Treiber?