

AS Media 1042 USB 3.0, Big Sur

Beitrag von „Audiofreak“ vom 1. März 2021, 17:44

So er läuft!

Kurz zur Lösung: Der Kext IOPCIFamily.kext unter s/l/e war schuld.

Ich habe [SIP](#) deaktiviert und die root Macintosh HD mit Hilfe der livemount Anleitung von der Dortania Opencore Seite beschreibbar gemacht, dann denn IOPCIFamily.kext gelöscht und wieder die "CaIDigitFastIO.kext" und "CaIDigitUSBxHCI.kext" in den OpenCore Kext Ordner geschoben und die config.plist mit Proper-Tree aktualisiert.

Ich hoffe nur, dass der IOPCIFamily.kext nicht noch für irgendwelche anderen Dinge benötigt wird. Bis jetzt läuft aber noch alles.