

# Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „hp246“ vom 2. März 2021, 18:04

[Zitat von apfelnico](#)

[hp246](#)

Das verstehe ich nicht. Dein BT Adapter und der Commander hängen doch an verschiedenen Ports?

Nein... Das board hat leider nur einen internen USB 2.0 Header. An dem ist der Commander Pro dran und der Commander hat 2 Header für USB 2.0 und da ist einmal die BT-Karte und dann die Wasserkühlung angeschlossen ...

das ist ja mein Problem

Gibt es keine IO wo man die USV aktivieren oder deaktivieren kann? Das System ist klar als iMac 20.2 deklariert