

Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „hp246“ vom 2. März 2021, 18:45

[Zitat von 5T33Z0](#)

Hatte bisher noch keine Probleme beim Updaten. bluebyte schon. Muss jeder für sich entscheiden am Ende.

[hp246](#) Also ich sehe da 1 einen USB 3.2 Header und 2 USB2 Header auf dem Schema, wenn ich es richtig sehe.

Ja der ist auch belegt ... Ich muss mal den Rechner morgen auseinander nehmen und schau mir das mal an. Ich denke es wird nix anderes übrig bleiben und das Kabel kaufen, dann den Commander Pro ausschliessen von der USB.kext und dann hoffe ich das es klappt ...

Mit freundlichen Grüßen