

Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „Blackninja_1985“ vom 12. März 2021, 11:42

Ich habe die Ursache gefunden schonmal:-) Es liegt an der Wifi/Bluetooth Karte bzw an dem Bluetooth Anteil.

Wenn ich den Internen USB Anschluss für Bluetooth abziehe ist alles gut. Muss ich den auch mit in das USB Portmapping aufnehmen? Aktuell ist es nicht drin. Der Port funzt aber trotzdem bzw das Bluetooth wenn der Header gesteckt ist.