

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 18. März 2021, 22:46

ich muss dran arbeiten. Kexte hatte ich soweit im KU verfügbar erneuert.

Danke erstmal für die Hinweise.

EDIT:

Die Hinweise habe ich umgesetzt. Leider ohne Erfolg. Komisch ist, dass bis zur WLAN-Aktion mit itlwm keine KP vorhanden war. In der letzten Bootphase jede Menge ACPI-Errors, aber letztlich hatte bis auf WLAN alles funktioniert, Bluetooth will ich jetzt nicht beschwören, ob das mit der aktuellen EFI schon funzte. Ich hatte mehrere probiert und dirgenwann verliere ich den Überblick.

Da diese hier eigentlich nah dran war, habe ich das mal eingestellt. Die tagelangen Versuche waren noch zu weit weg.

hier mal ein Bild, nicht aus Video. Davor passiert nichts sichtbares




EDIT II:

Ich habe jetzt genau gleiche Problem, wie vor 4 h. Allerdings hatte ich zwischenzeitliche eien

andere EFI soweit aus verschiedenen Quellen komplettiert, dass die iGPU HD630 mit 1536 MB sowie Audio, Batterieanzeige, Temperatur usw. funktioniert. Zum Schluss noch VoodooPS2Controller eingerichtet und diverse Kexte sortiert und dann nach 2 h beim Stapellauf wieder KP. Weitere 2 mit Fehlersucher verbracht, nochmals OC 0.6.8 aktualisiert, die Sample.plist als Basis für die config.plist komplettiert. Keine Änderung. Der Bootstick mach auch auf allen anderen Möhren KP.

Hat jemand eine Rat?

Die EFI musste ich von größeren Kexten befreien, wegen Limit, was auch schon heute Nachmittag der Fall war, deshalb fehlten da welche. Hierzu ein Bild.



und nochmals die aktuelle EFI.

Ich vermute irgendeine Quirks. Da wird z.B. die SetApfsTrimTimeout angemockert, weil -1 falsch wäre. Die Zeile ist Original Sample.plist.

Hat jemand eine Rat?