

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 4. April 2021, 20:47

Prima, danke.

Wenn du wieder Online bist, dann tausche mal die beigefügte "DSDT.aml" im Ordner EFI\OC\ACPI und starte neu.

Ich habe die Beschreibung zu Thunderbolt deutlich reduziert, irgendwie scheint ja - ein Teil? - der Beschreibung WiFi gründlich zu stören. Der Mechanismus ist mir nicht ganz klar, habe dazu eine Vermutung.

Nun reduziert, zur Not muss dieser Teil ganz aus der DSDT entfernt werden. Schauen wir mal, bin gespannt.