

ASUS X299 Prime Deluxe - Bios 3403

Beitrag von „apfelnico“ vom 6. April 2021, 22:48

[KMac](#)

Hab das gleich mal ausprobiert mit dem Ergebnis: hier das Gleiche. Habe noch keine Lösung. Bleibe jetzt aber auf "3403", um das Problem einzugrenzen. Kannst du mir bitte von deinem System ein IORegistryExplorer-File und ein Systembericht-File (Apfelmü, "Über diesen Mac", "Systembericht ...", sichern) hochladen (3301).

Auf jeden Fall wird hier der USB-Controller nun als "USB 3.0 Bus" angezeigt, nicht mehr "USB 3.1 Bus".

Bin gespannt auf die Files um zu schauen, was sich geändert hat.

Bis später, danke ...

Edit:

Sehe gerade im BIOS unter USB, da werden nur 4 XHCI erkannt, sonst immer 5. Ist also schon ein BIOS-Ding? Ach ASUS ...